

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 maj 2021 till och med 30 april 2022.

Ändamål

Föreningen förvaltar:

- vägar och allmänplatsmark inom planområdena med tillhörande avlopps- och dräneringssystem för ytvatten (gemensamhetsanläggningen Strömstad Öddö ga:4)
- vattentäkt och pumpanläggning på Öddö 2:37, tryckstegringsstation på Öddö 2:184 samt tillhörande försörjningsledningar fram till resp. fastighetsgräns (ga:17)
- hamnområde med brygganläggning (ga:17).

Som frivilligt åtagande må föreningen administrera avgifter för drift och underhåll av sjöbodrar, system för BDT-avlopp

Föreningen sköter utöver detta också som frivilligt åtagande administrationen av vägbommen på Keviksvägen.

Administration

Styrelsen har bestått av följande funktionärer:

Göran Roos 2:101 Ordförande
Johan Hjerkin 2:86 Ledamot (kassör)
Sven Lekander 2:88 Ledamot (sekreterare)
Björn Moberg 2:189 Ledamot
Jenny Vikgren 2:204 Suppleant

Revisorer:

Kjell Jakobsen 2:87

Dag Maiset 2:91

Revisorsuppleanter::

Margareta Oxholm

Barbro af Sillén

Externa leverantörer och partners har varit:

BK-Byrån - Birgitta Karlsson

Tjärnö Gräv - Henrik Thuresson

Farmarstjänst - Mattias Carlsson

Under verksamhetsåret har två styrelsemöten hållits. I övrigt har överläggningar skett och beslut fattats genom mailkonversation.

Hemsidan

Hemsidan har blivit väl underhållen under verksamhetsåret. Lennart Olausson har under året varit webbredaktör med viss hjälp av Sven Lekander och Helge Selmer..

Vattenanläggningen

Bengt Rosengren har varit tillsynsansvarig för vattnet. Vattentillgången har i stort sett varit tillfredställande. Det har varit driftstopp pga fel i pumpanläggningen i Keviken då vatten fick köpas av kommunen. Felet bestod i en trasig tryckvakt. (liknande fel uppträdde för några år sedan)

Inget vattenprov är taget.

Vägar och allmän mark

Vägunderhåll har ombesörjts av Mattias Carlsson och Tjärnö Gräv. Under våren genomfördes en genomgripande grusning av alla vägar samt röjning av grenar som hängde över vägbanorna. Detta arbete utfördes av Tjärnö Gräv. Detta arbete kommer att belasta årets budget eftersom räkningen kom in i maj.

Brygganläggning

Inga större reparationer har inte behövts. Bryggan har stått sig gott under året.

Sjöbodar

Inga arbeten med sjöbodarna har behövts.

Vägbom

Vägbommen har i stort sett fungerat bra men en allvarlig incident inträffade i vintras. En fyrhjuling hade stults i Grunne. För att komma ut förbi bommen med fyrhjulingen, lyckades tjuven bryta upp bommen, varvid den skadades. Bommen har blivit reparerad och samtidigt förstärkts såatt liknande försök till uppbrytning försvårats. Detta är en anledning till att kostnaderna för bommen överskridit budget..

Öddö 1: a juli 2022
Styrelsen gm

Göran Roos

Ordförande Långestrands Samfällighet 2021-2022